УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/uaz/452-buhanka/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	30000 км	промывка топливных баков	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Произвести несколько неполных выключений сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок	после каждого выхода из брода	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 57
[ ]	Операция ТО	При первой возможности, но не позднее чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле обнаружена вода - заменить масло	после преодоления брода	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 57
[ ]	Операция ТО	Внешним осмотром проверить комплектность автомобиля, состояние кузова, тента, стекол, зеркал заднего вида	ежедневное ТО, п.1	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 58
[ ]	Операция ТО	Проверить действие рулевого управления, тормозных систем, приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителя	ежедневное ТО, п.2	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 58
[ ]	Операция ТО	Заправить бачок смывателя ветрового стекла. В теплое время года допускается применение воды	ежедневное ТО, п.3	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 58

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	Проверить загрязненность фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя, при необходимости заменить фильтрующий элемент	ежедневное ТО, п.4	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 58
[ ]	Операция ТО	После поездки вымыть автомобиль, если он эксплуатировался на грязных или пыльных дорогах	ежедневное ТО, п.5	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Не реже одного раза в неделю проверить и довести до нормы давление в шинах	ежедневное ТО, п.6	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	30000 км	перед зимним сезоном	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Проверить плотность жидкости в системе охлаждения двигателя и при необходимости довести до нормы (1,075 - 1,085 г/см3 при 20 °C)	сезонное обслуживание, перед зимним сезоном, п.1	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Если в бачке смывателя залита вода - воду слить. Залить низкозамерзающую жидкость для омывателя стекла	сезонное обслуживание, перед зимним сезоном, п.2	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Проверить работу системы отопления и вентиляции кузова. Устранить неисправности	сезонное обслуживание, перед зимним сезоном, п.3	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Перед зимним сезоном эксплуатации (или через 30000 км пробега) промыть топливные баки	сезонное обслуживание, перед зимним сезоном, п.4	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Проверить эффективность работы тормозной системы, работу регулятора давления	сезонное обслуживание, перед зимним сезоном, п.5	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	Включить на 15-20 мин стеклоочиститель, при этом щетки должны быть в откинутом положении	сезонное обслуживание, перед зимним сезоном, п.6	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Произвести замену масел в агрегатах на зимние сорта, предусмотренные приложением 3	сезонное обслуживание, перед зимним сезоном, п.7	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Слить отстой из топливных баков	сезонное обслуживание, перед летним сезоном, п.1	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Включить на 15-20 мин стеклоочиститель, при этом щетки должны быть в откинутом положении	сезонное обслуживание, перед летним сезоном, п.2	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Проверить эффективность работы тормозной системы, работу регулятора давления	сезонное обслуживание, перед летним сезоном, п.3	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Произвести замену масел в агрегатах на летние (всесезонные) сорта, предусмотренные приложением 3	сезонное обслуживание, перед летним сезоном, п.4	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	После пробега первых 500 км произвести подтяжку крепления картера рулевого механизма, гаек крепления стремянок рессор и колес	через каждые 500 км пробега	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 59
[ ]	Операция ТО	Применение гидравлических толкателей исключает необходимость регулировки зазоров	газораспределительный механизм	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 60
[ ]	Операция ТО	Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров не требуется; при необходимости затяжку производить только на холодном двигателе в два приема	головка блока цилиндров	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 60

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	При эксплуатации проверять затяжку резьбовых соединений передней и задней подвесок двигателя, а также состояние опор	подвеска двигателя	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 60
[ ]	Фильтры, замена	2500 км	масляный, двигатель ЗМЗ-40911, первая замена	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 61
[ ]	Фильтры, замена	15000 км	воздушный	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 73
[ ]	Тормозная жидкость, замена	один раз в два года	замена тормозной жидкости	Руководство УАЗ 452 Буханка (УАЗ «Классика» 374195/396295/220695/390995/330395, изд. 9, 2016), стр. 102